

2サイクルエンジン専用 混合ガソリン 2L/4L

商品回収のお知らせ【無償交換】

平素は、弊社商品をご愛用頂きまして誠にありがとうございます。

この度、弊社が昨年販売しましたジョイフル本田2サイクル混合ガソリン2L及び4Lにおきまして
充填設備の不具合が原因でオイルが混合されていない商品を一部販売したことが判明いたしました。

下記の混合ガソリンの不具合対象商品につきましては事故防止のため混合ガソリンの無償交換を
実施させていただきます。

対象商品をご使用のお客様におかれましては、ただちにご使用を中止いただくとともに、
購入店舗へお持ち込みまたは、お問合せいただきますようお願いいたします。

その他、ご不明点がございましたら下記電話番号へお問い合わせ下さい。



2025年5月30日

株式会社ジョイフル本田 / 大澤ワックス株式会社

【対象商品】

	商品名	容量	JANコード	製造ロット(製造期間)
1	2サイクル混合ガソリン	2L	2000004767693	2024年9月9日
2	25~50:1 対応	4L	2000005762277	~2024年10月23日

【ご確認方法】缶の上面右側（矢印、赤枠箇所）に印字されている箇所をご確認下さい。



混合ガソリンの中身

正常品：ブルー / 不具合品：オレンジ



【お電話でのお問い合わせ先】

大澤ワックス(株) 2サイクルエンジン専用 混合ガソリン受付センター

052-414-4010

受付時間：午前9：00～午後6：00（土日・祝祭日を除く）